



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главного управления МЧС России по Кемеровской области – Кузбассу**

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: [kansmchs42@mail.ru](mailto:kansmchs42@mail.ru)

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55<sup>А</sup>, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: [oogpn@yandex.ru](mailto:oogpn@yandex.ru)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

**г. Кемерово, г. Березовского и Кемеровского района**

650056, г. Кемерово, ул. Ворошилова, 9-А тел/факс 53-87-90, тел. 53-99-56 E-Mail: [kemerovoGPN@mail.ru](mailto:kemerovoGPN@mail.ru)

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района**  
650001, г. Кемерово, ул. Черемховская, 5, тел/факс 77-26- 67

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Кемерово, ул. Черемховская, 5

(место составления предписания)

“ 15 ” апреля 20 21 г.

(дата составления предписания)

**Предписания**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

**№ 14/1/12**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 92

«Детский сад комбинированного вида»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),  
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 14 от 16.02.2021 заместителя главного государственного инспектора Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Останина А.С. проведена **плановая, выездная** проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 92 «Детский сад комбинированного вида» (сокращенное название – МБДОУ № 92 «Детский сад комбинированного вида») государственным инспектором Кемеровского и Березовского городских округов, Кемеровского муниципального округа по пожарному надзору Замашкиной Дарьей Александровной по адресу: 650033, Кемеровская область – Кузбасс, г. Кемерово, ул. Инициативная, 47.

При проведении проверки присутствовала заведующая МБДОУ № 92 «Детский сад комбинированного вида» Ожогина С.С.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасност и	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не выполнена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения здания (предоставлен протокол проверки состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций от 27.03.2020, по результатам проведенных испытаний	ст. 58 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1.2, 5.4.5 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.12.2021	

	огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения <b>не соответствует</b> требованиям нормативно-технической документации)	п. 13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479		
2.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета менее 1 средства на каждого дежурного	п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479	01.12.2021	
3.	Не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнением в притворах имеющиеся двери эвакуационных выходов из помещений № 7, 44, 24, 26 первого этажа здания (согласно поэтажному плану технического паспорта от 06.07.2007 № 142/2) ведущие в лестничную клетку, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации.	п. 24 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 ч. 19 ст. 88, ст. 53, ч. 4 ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.18* СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.12.2021	
4.	Не определена и не обозначена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения пищеблока с обозначением категории и класса зоны на входных дверях помещения с наружной стороны	ст. 26, ст. 27, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.2, п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты» п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.12.2021	
5.	Помещения групповых ячеек, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек (помещения № 1, № 24 согласно поэтажному плану технического паспорта от 06.07.2007 № 142/2) имеют один эвакуационный выход	ч. 3, ч. 4 ст. 4, ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.1.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 3.38 СНиП II-64-80	01.12.2021	

		<p>«Строительные нормы и правила. Детские дошкольные учреждения» п. 3.12 СНиП II—Л.3-71 «Строительные нормы и правила. Детские ясли-сады» п. 4.6 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»</p>		
6.	<p>По результатам испытаний наружной вертикальной пожарной лестницы (предоставлен протокол испытаний от 25.09.2020 г.) ступени лестницы не выдерживают статистическую нагрузку, а также устройство лестницы не соответствует предъявляемым требованиям: - ширина лестницы менее 800 мм (фактически 700 мм) - прямоугольная площадка вертикальной лестницы для входа на кровлю длиной менее 0,8 м (фактически 0,76 м) - отсутствует защитное ограждение лестницы высотой более 6 метров - высота ограждения площадки менее 1000 мм (фактически 750 мм)</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.7, п. 5.2, табл. 5.1, рис. Б.1, табл. В.2, рис. В.2 приложения Б ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; п. 2.5, п. 2.2 НПБ 245-2001 «Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие технические требования, методы испытаний»</p>	01.12.2021	
7.	<p>Не защищено автоматической установкой пожарной сигнализации, а также системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре складское помещение категории В2 (склад № 2 хозяйственного блока, расположенного на прилегающей территории)</p>	<p>ч. 1 ст. 6, ч. 4 ст. 4, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». п. 4 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; п. 5.1, п. 20 табл. 2 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях и сооружениях»; п. 4.4, п. 5.2 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите</p>	01.12.2021	

		автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования»		
8.	Перед наружными дверьми (эвакуационными выходами № 1, № 3, № 6) не предусмотрены горизонтальные входные площадки с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.21 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.12.2021	
9.	При устройстве крылец перед наружными дверьми (эвакуационными выходами № 2, № 4, № 5, № 6) не соблюдены требования нормативных документов по пожарной безопасности: - не предусмотрены ограждения с поручнями при высоте лестниц более 45 см (эвакуационные выходы № 2, № 5) - ступени лестниц частично разрушены (эвакуационные выходы № 4, № 5, № 6), чем не соблюдены требования к высоте ступеней и ширине проступи	ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.5, п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	01.12.2021	
10.	Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (с оформлением заключения) до их замены в установленном порядке при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	01.12.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда

на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено ующим договором.

государственный инспектор Кемеровского  
и Березовского городских округов,  
Кемеровского муниципального округа  
по пожарному надзору \_\_\_\_\_  
«15» апреля 2021

(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



Д.А. Замашкина

(подпись)

С \_\_\_\_\_ предписанием \_\_\_\_\_ ознакомлен(а), \_\_\_\_\_ копию \_\_\_\_\_ предписания \_\_\_\_\_ получил(а):  
*Заведующий* *И.Б.О.С. - 92* *Воточини с с*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

«15» 04 2021 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)